COMUNE DI BATTIPAGLIA - A4E3F1D - REG_PROT_UFF - 0047894 - Ingresso - 24/06/2026 - 08:18

Dr. Agr. VITOLO FRANCESCO
Via Della Quercia n.14
84025 – Eboli (SA)
C.F. VTL FNC 40D14 G834 T -P.IVA 05465210655

Spett.le COMUNE di BATTIPAGLIA
Settore Governo del Territorio
Servizio Ambiente e Sicurezza

RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA STABILITA' DI ALBERATURE SITE IN VIA GONZAGA DI BATTIPAGLIA

Committente COMUNE DI BATTIPAGLIA

COMUNE DI BATTIPAGLIA - A4E3F1D - REG_PROT_UFF - 0047894 - Ingresso - 24/06/2026 - 08:18

RELAZIONE TECNICA

Oggetto:


VALUTAZIONE DI STABILITA' e PROCEDURE DI PREVENZIONE RISCHI RELATIVE A TRE ALBERI SITI SU AREA DESTINATA A PARCHEGGIO LIMITROFA A VIA GONZAGA DI BATTIPAGLIA.

A seguito di incarico conferito al sottoscritto dal comune di Battipaglia con determina n. 960 DEL 23/06, lo stesso redige la seguente relazione per valutare la stabilità di n. 3 alberi di alto fusto, nonché prescrivere le procedure di prevenzione rischi che attualmente gli stessi presentano.
L'indagine viene eseguita secondo il metodo VTA


((VISUAL TREE ASSESTEMENT) e procedendo solo con l'Analisi visiva escludendo l'analisi strumentale per la facilità di ispezionare lo status vegetazionale dei tre alberi.

COMUNE DI BATTIPAGLIA - A4E3F1D - REG_PROT_UFF - 0047894 - Ingresso - 24/06/2026 - 08:18

ZONA URBANA DI RIFERIMENTO



SITUAZIONE VEGETAZIONE ATTUALE



I tre alberi oggetto della seguente relazione sono quelli ubicati ai numeri 1- 2-3 nella mappa e nella foto precedenti.

Al numero 1 è radicato un Pinus alepensis (sottospecie Brutia) di circa 30 anni di età.

Per traumi e sobbalzi dovuti alle lavorazioni in atto nei suoi pressi, esso ha perso la stabilità e la verticalità del suo asse portante; parte delle sue radici, che per fisiologica struttura sono fascicolate e non fittonanti, sono venute allo scoperto e ciò ha ridotto il suo già precario ancoraggio radicale.

COMUNE DI BATTIPAGLIA - A4E3F1D - REG_PROT_UFF - 0047894 - Ingresso - 24/06/2026 - 08:18

Considerando che nel genere Pinus gli assi dominanti, anche se di diametro maggiore, sono più corti degli assi dominati, e considerando pure che questa struttura porta alla predisposizione di un tronco massiccio ma di lunghezza inferiore a quella delle branche laterali ed a un profilo delle chioma tipicamente arrotondato, si ha che, in occasione di forti perturbazioni atmosferiche la chioma funzioni da vela causando lo sradicamento ed il collasso dell'albero con grave rischio alle persone e cose.

Le foto che seguono riproducono quanto prima descritto:







Per quanto detto, per questo esemplare di Pinus alepensis la soluzione è la eradicazione totale, lo svuotamento della buca dai calcinacci sostituendolo con un albero con radice fittonante che assicuri un perfetto ancoraggio, un PiPLatanus occidentalis o un Tilia platyphyllos.

Categoria di rischio fitostatico nella valutazione VTA:

COMUNE DI BATTIPAGLIA - A4E3F1D - REG_PROT_UFF - 0047894 - Ingresso - 24/06/2026 - 08:18

Classe D: fanno parte di questa classe tutte le piante che per difetti morfologici e strutturali riscontrati devono essere considerate statisticamente ad alto rischio di caduta e schiantamento. Per questi soggetti, la cui prospettiva di vita è gravemente compromessa, ogni intervento di risanamento risulterebbe vano. Le piante appartenenti a questo gruppo devono essere sostituite.

Al n. 2 è radicato un Eucaliptus globulus, in stato di disfacimento tissutale.

Si presenta secco in gran parte della sua struttura, le porzioni ancora vegetanti hanno foglie senza lucentezza e avvizzite denotando un marciume radicale da Phytophtora causato dal ristagno idrico nel terreno compatto e non drenato su cui vegeta; le foglie sono attaccate anche dalla Psilla glygaspis parassita molto aggressivo che causa ingiallimento e caduta delle foglie.

Per questo albero non vi sono possibilità di ripristino vegetazionale, i grossi rami secchi possono schiantarsi in ogni momento con rischio per le persone e cose.

Le foto che seguono evidenziano il suo precario stato vegetazionale.



COMUNE DI BATTIPAGLIA - A4E3F1D - REG_PROT_UFF - 0047894 - Ingresso - 24/06/2026 - 08:18



Per quando detto, per questo esemplare di Eucaliptus globulus la soluzione è la eradicazione totale sostituendolo, anche in questo caso, con un PiPLatanus occidentalis o un Tilia platyphyllos che meglio si adattano alla compattezza del terreno de quo.

Categoria di rischio fitostatico nella valutazione VTA

Classe D: fanno parte di questa classe tutte le piante che per difetti morfologici e strutturali riscontrati devono essere considerate statisticamente ad alto rischio di caduta e schiantamento. Per questi soggetti, la cui prospettiva di vita è gravemente compromessa, ogni intervento di risanamento risulterebbe vano. Le piante appartenenti a questo gruppo devono essere sostituite.

COMUNE DI BATTIPAGLIA - A4E3F1D - REG_PROT_UFF - 0047894 - Ingresso - 24/06/2026 - 08:18

Al n.3 è impiantato un ulivo, (Olea europaea) il suo stato fitosanitario è in buone condizioni e si consiglia la sua conservazione, la foto che segue ne testimonia lo stato fitosanitario in buone condizioni.



Categoria di rischio fitostatico nella valutazione VTA

Classe A: i soggetti che non manifestano né difetti di forma degni di nota, riscontrabili con il VTA, né significative anomalie rilevabili strumentalmente. Per tutti questi soggetti sono necessari un controllo visivo annuale e una verifica strumentale entro cinque anni. I rischi di schiantamento e caduta sono legati ad eventi statisticamente non prevedibili.

CONCLUSIONI :

LA VALUTAZIONE DI STABILITA' e LE PROCEDURE DI PREVENZIONE RISCHI RELATIVE A TRE ALBERI SITI SU AREA DESTINATA A PARCHEGGIO LIMITROFA A VIA GONZAGA DI BATTIPAGLIA SI RIASSUMONO COME SEGUE

1) **Il Pinus alepensis indicato al n.1 della mappa è classificato secondo la** Categoria di rischio fitostatico nella valutazione VTA, nella classe D e per esso si prescrive la eradicazione e la sostituzione con specie a radice fittonante come Platano o Tiglio che offrono anche ombra.
2) **L'Eucaliptus globulus indicato al punto 2 della mappa è classificato secondo la** Categoria di rischio fitostatico nella valutazione VTA, nella classe

D e per esso si prescrive la eradicazione e la sostituzione con specie a radice fittonante come Platano o Tiglio che offrono anche ombra.

3) L'Olea europaea indicato al n.3 della mappa è classificato secondo la Categoria di rischio fitostatico nella valutazione VTA nella

Classe A: soggetti che non manifestano né difetti di forma degni di nota, riscontrabili con il VTA, né significative anomalie rilevabili strumentalmente. Per tutti questi soggetti sono necessari un controllo visivo annuale e una verifica strumentale entro cinque anni. I rischi di schiantamento e caduta sono legati ad eventi statisticamente non prevedibili. E'prescritta la sua conservazione e cure colturali annuali.

Eboli 23 giugno 2026

il tecnico

Dr agr. Francesco Vitolo

N- 245 albo professionale (SA)

COMUNE DI BATTIPAGLIA - A4E3F1D - REG_PROT_UFF - 0047894 - Ingresso - 24/06/2026 - 08:18